പഞ്ചായത്തിൽ ഇരുമ്പ എന്ന സ്ഥലത്ത് കരമനയാറിന്റെ വലത് കരയുടെ സംരക്ഷണ പണികളും തകർന്ന കുളിക്കടവിന്റെ പുനരുദ്ധാരണ പണികളും മുണ്ടേല എന്ന സ്ഥലത്ത് കാക്കകെട്ടിക്കലിൽ കരമനയാറിന്റെ വലതുകരയുടെ സംരക്ഷണ പണികളും പൂർത്തീകരിച്ചു. മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ (കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി) ന്റെ കീഴിൽ ഭരണാനുമതി നൽകിയ പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയായിട്ടില്ല. പദ്ധതിയുടെ വിവിധ ഘടകങ്ങളുടെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ത്വരിതഗതിയിൽ നടന്നുവരുന്നു. ഡയറക്ടർ (ഭൂജല വകുപ്പ്) ന്റെ കീഴിൽ 64 കുഴൽ കിണലുകളിൽ 49 കുഴൽ കിണറുകളുടെ കേടുപാടുകൾ തീർത്തു. ബാക്കിയുള്ളവ ഉപയോഗയോഗ്യമാക്കുവാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന കാരണത്താൽ ജോലി ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുന്നതിന് കഴിയുകയില്ല. കുഴൽ കിണറുകളിൽ 10 കിണറുകളുടെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായി. ബാക്കി 3 സ്ഥലങ്ങളിൽ ഭൂജല സർവ്വേയിൽ ജലലഭ്യത ഇല്ലാത്തതിനാൽ കിണറുകളുടെ നിർമ്മാണം നടത്തിയില്ല.

(സി) ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ(ജലസേചനവും ഭരണവും)ന്റെ കീഴിലെ നദീതട സംരക്ഷണ പദ്ധതിയുടെ കീഴിലുള്ള വെള്ളപ്പൊക്ക നിവാരണ പദ്ധതി- നെടുമങ്ങാടിന് സമീപം ഉളിയൂർ എന്ന സ്ഥലത്ത് പാലത്തിന് മുകൾഭാഗത്ത് കിള്ളിയാറിന്റെ വലതുകരയുടെ സംരക്ഷണവും അനുബന്ധ റോഡ് നിർമ്മാണവും ഏറ്റെടുത്ത് കോൺട്രാക്ടർക്ക്, ഗവൺമെന്റ് കമ്മിറ്റിഅനുവദിച്ച റേറ്റിൽ പണി ചെയ്യാൻ സമ്മതമില്ലാത്തതിനാൽ പണി ഏറ്റെടുക്കാത്തതിനാലാണ് കാലതാമസം നേരിട്ടത്. മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ (കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി)ന്റെ കീഴിൽ ഭരണാനുമതി നൽകി പദ്ധതിയുടെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. പണി പുരോഗതിയിലാണ്.

ഡയറക്ടർ (ഭൂജല വകുപ്പ്)ന്റെ കീഴിൽ ഭരണാനുമതി നൽകി പദ്ധതികൾ ഒന്നുംതന്നെ ആരംഭിക്കാനില്ല.

തെന്മല ഡാമിൽ നിന്നും എക്കലും മണലും നീക്കം ചെയ്യുന്നതിന്

33 (2131) ശ്രീ. കെ. രാജു : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ജലവിഭവ വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ :

(എ) കൊല്ലം ജില്ലയിലെ തെന്മല ഡാമിൽ നിന്നും എക്കലും മണലും നീക്കം ചെയ്യുന്നതിന് സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ വിശദമാക്കുമോ ;

(ബി) ഈ ഡാമിലെ റിസർവോയറിന്റെ കപ്പാസിറ്റി കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ : എങ്കിൽ എത്രത്തോളം കുറവുണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ ?

ഉത്തരം

(എ) തെന്മല ഉൾപ്പെടെയുള്ള കേരളത്തിലെ വിവിധ ജലസംഭരണികളിൽ മണലും ചെളിയും നീക്കം ചെയ്ത് ഡാമിന്റെ സംഭരണശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുവാനുള്ള സാദ്ധ്യതാ പഠനം നടന്നുവരികയാണ്.

(ബി) തെന്മല ഡാമിലെ റിസർവോയറിൽ എക്കൽ അടിയുന്നത് സംബന്ധിച്ച് റീജണൽ റിമോട്ട് സെൻസിംഗ് സർവ്വീസ് സെന്റർ, ISRO

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly

ജോധ്പൂർ 2003-ൽ നടത്തിയ പഠനത്തിൽ പ്രകാരം റിസർവോയറിന്റെ ലൈവ് കപ്പാസിറ്റി (Live Capacity) 423.953 M cum (മില്ല്യൻ ക്യൂബിക് മീറ്റർ) നിന്നും 376.705 M.cum ആയി കുറഞ്ഞതായി കണ്ടെത്തി. സംഭരണശേഷിയിൽ വന്ന കുറവ് 47.248 M.cum (11.14%) ആണ്.

പഴശ്ശി ബാരേജിന്റെ ചോർച്ച തടയാനുള്ള നടപടി

34 (2132) ശ്രീമതി കെ. കെ. ശൈലജ ടീച്ചർ : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ജലവിഭവ വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ :

(എ) പേരാവൂർ നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ പഴശ്ശി ബാരേജിന്റെ എത്ര ഷട്ടറുകൾക്കാണ് ചോർച്ചയുള്ളതെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ ;

(ബി) പ്രസ്തുത ബാരേജിനിലെ ചോർച്ചയുള്ള മുഴുവൻ ഷട്ടറും മാറ്റി പുതിയത് സ്ഥാപിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടോ ; ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് അനുവദിച്ച തുക എത്രയാണെന്ന് വിശദീകരിക്കുമോ ;

(സി) പഴശ്ശി ബാരേജിൽ മറ്റെന്തൊക്കെ മെയിന്റനൻസ് നടത്താൻ തുക അനുവദിച്ചുവെന്ന് വിശദീകരിക്കുമോ ?

ഉത്തരം

(എ) പേരാവൂർ നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ പഴശ്ശിബാരേജിന്റെ 16 ഷട്ടറുകളിൽ 2 എണ്ണത്തിൽ (രണ്ടാമത്തെയും എട്ടാമത്തെയും) 2009-ൽ ചോർച്ച കാണുകയും എമർജൻസി ഷട്ടർ സ്ഥാപിച്ച് ജലം സംഭരിക്കുകയും ചെയ്തു. 2010 നവംബറിൽ 10-ാമത്തെ ഷട്ടർ ചോർച്ച ബാധിച്ചതായി കാണുകയും അത് അറ്റകുറ്റപ്പണി ചെയ്ത് നന്നാക്കുവാൻ മെക്കാനിക്കൽ വിംഗിനെ ചുമതലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

(ബി) പ്രസ്തുത ബാരേജിലെ രണ്ടാമത്തെയും എട്ടാമത്തെയും ഷട്ടർ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് മെക്കാനിക്കൽ വിംഗിനെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആയതിന് 1 കോടി രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 14 ഷട്ടറുകൾ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് 5.50 കോടി രൂപയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

(സി) പഴശ്ശി പദ്ധതിക്കായി 2010-11-ൽ 1.10 കോടി രൂപയാണ് ബഡ്ജറ്റിൽ വകയിരുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഷട്ടറുകളുടെ അറ്റകുറ്റപണികൾക്കായി ഒരു കോടി രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

മലയടിവാരം ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതി

35 (2133) ശ്രീ. വി. ചെന്താമരാക്ഷൻ : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ജലവിഭവ വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ :

(എ) കൊല്ലങ്കോട് മണ്ഡലത്തിലെ എലവഞ്ചേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലുള്ള മലയടിവാരം ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതി തുടങ്ങുന്നതിനാവശ്യമായ എന്തെല്ലാം നടപടികളാണ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ;

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly